



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Botadero, Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0176-43	FECHA:	




Foto 1: lado derecho, parte superior



Foto 2, parte inferior lado izquierdo



Foto 3: Lado principal, lado derecho



Foto 4: parte superior lado derecho




Foto 5: lado derecho, frente principal



Foto 6: lado derecho, frente principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

