

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CALLEJON DEL RIO ALDEA AMAYO INGENIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0195-43	FECHA:	21/10/2024




Foto 1: Mejoramiento de cocina



Foto 2: Mejoramiento de sanitario




Foto 3: Terminación de aula y colocación de puerta de metal.






Foto 4: Mejora de torta para área de juego de niños primaria.



7

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

Mairena Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público