



Negrita\*REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS    PREVIO     DURANTE     POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO CALLEJON DEL RIO ALDEA AMAYO INGENIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0195-43	FECHA:	19/11/2024




Foto1: Mejoramiento de cocina




Foto 2: Mejoramiento de sanitario




Foto 3: Terminación de aula y colocación de puerta de metal.






Foto 4: Mejora de torta para área de juego de niños primaria.



Observaciones si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maína García*  
Firma y sello del Presidente de la CPPF

*Walter J. Cruz*  
Firma y sello del Director Centro Educativo Público