



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HOYOS, CANTÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0197-43	FECHA:	16/10/2024



Foto1: Mejoramiento muro perimetral




Foto 2: Mejoramiento de Portón



Foto 3: Mejoramiento de piso de cocina



Foto 4: Mejora de fabricación de puertas de metal




Foto 5: Mejoramiento paredes de cocina




Foto 6: Mejoramiento en techado de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Marroquín

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

