

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HOYOS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0197-43	FECHA:	10/11/2024



Reparación y remozamiento de portón



Reparación de muro perimetral




Reparación de techo de cocina



Repello y colocación de puertas



Reparación y alizado de torta de cemento



Colocación de malla metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sandra Marroquin*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

