



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HOYOS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0197-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: FINALIZACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: FINALIZACIÓN DE REPARACIÓN DE PORTÓN



Foto 3: FINALIZACIÓN DE REPELLO DE PARED DE COCINA



Foto 4: FINALIZACIÓN DE TORTA DE CEMENTO EN COCINA



Foto 5: FINALIZACIÓN DE TECHO EN COCINA




Foto 6: COLOCACIÓN DE PUERTAS EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Masroquis

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

