



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA HERMOSA CANTON POTRERO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0215-43	FECHA:	15/02/2024




Se necesita mantenimiento de estructura de tcho y mantenimiento de lámina



Se necesita mantenimiento de lámina para mas durabilidad




Polleton, piso y repello en cocina en mal estado



Se necesita mejoramiento de polleton para la alimentación escolar




Se necesita cambio de tomacorrientes



Lamparas de aulas en mal estado, se necesita cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---