

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE LIC MARIO DANIEL CASTRO SALGUERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2225-45	FECHA:	14/11/2024




Foto 1: Instalacion de piso en Cocina



Foto 2: Construccion de Polleton



Foto 3: Aplicación de torta rustica



Foto 4: Aplicación de torta rustica




Foto 5: construccion de galera en ampleacion de cocina



Foto 6: Instalacion de Ventana en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.R. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE LIC MARIO DANIEL CASTRO SALGUERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2225-45	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Instalacion de servicios sanitarios



Foto 2: instalacion de servicios sanitarios



Foto 3: caja de drenaje para servicios sanitarios




Foto 4: caja de drenaje para servicios sanitarios



Foto 5: colocacion de drenajes




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

