

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CRUCES, ALDEA TRANCAS II, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0299-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura en cocina



Foto 2: Instalación de ventana con estructura de metal e instalación de pila de concreto.



Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal y torta de concreto



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Reparación de piso cerámico



Foto 6: Mejoramiento de portón de acceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Delmy Harde La Remonda*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

