



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Mina, Cantón Tunas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0632-43	FECHA:	5/06/2024



Foto1: Mejoramiento de polletón, ampliación y tallado .



Foto 2: Base y piso de cocina



Foto 3: Mejoramiento de corredor de cocina



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral




Foto 5: sustitucion de techo



Foto 6: Mejoramiento de pared de bodega, construcción de muro, Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

