

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero El Rinconcito, Aldea Rio de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1449-43	FECHA:	6/06/2024




Foto 1. Desmontaje de techo de 2 aulas



Foto 2. Instalación de techo



Foto 3. Sustitución de puerta de metal




Foto 4. Impermeabilización y cuneta.




Foto 5. Reparación de muro de banqueta



Foto 6. área de aperturará ventana e instalación de balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OCE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Rinconcito, Aldea Rio de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1449-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 7. Mejoramiento de muro de maya



Foto 8. Instalación de canal



Foto 9. Instalación de ventana



Foto 10. Instalación de Balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

