



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CONDOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1501-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 2: REPARACION DE MUROS DE BLOCK YA EXISTENTES



Foto 3: REPELLO Y CERNIDO EXTERIOR E INTERIOR



Foto 4: MEJORAMIENTO DE COLUMNAS EXISTENTES E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL CON PALETAS DE VIDRIO




Foto 5: MEJORAMIENTO DE TORTA DE CEMENTO, INSTALACION DE AZULEJO Y FABRICACION DE MUEBLES DE COCINA, COLOCACION DE PISO DE GRANITO



Foto 06: SUSTITUCION E INSTALACION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CONDOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1501-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 7: PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES, AREA TOTAL DE COCINA Y BODEGA.



Foto 8: PINTURA EN SANITARIOS YA EXISTENTES



Foto 09: PINTURA EN INTERIORES DE AULAS



Foto 10: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEAL PRINCIPAL.





Foto 11: INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, PLAFONERAS, FOCOS AHORRADORES, INTERRUPTORES



Foto 12: INSTALACION DE VENTANA DE METAL, INSTALACION DE DE TECHO CON ESTRUCTURA DE METAL, INSTALACION DE BASE DE METAL Y COLOCACION DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público