



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CONDOR, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1501-43	FECHA:	20/08/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: REPARACIÓN DE MUROS EXISTENTES, REPELLO Y CERNIDO, MEJORAMIENTO DE COLUMNAS Y REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO




Foto 3: FABRICACIÓN DE MUEBLES DE COCINA CON AZULEJO



Foto 4: INSTALACIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS



Foto 5: INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,100 LT



Foto 6: INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL, INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y organizar en este orden de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CONDOR, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1501-43	FECHA:	20/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el registro en hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--