



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVI0 DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LATINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1605-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: AREAS DE ADOQUINAMIENTO




Foto 2: AREAS DE BASUREROS



Foto 3: AREA DE ADOQUIN DECORATIVO




Foto 4: INSTALACION DE SANITARIOS





Foto 5: ARIATES PARA MESA



Foto 6: FABRICACION DE MESAS

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--