

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN P.C. MARC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GORDO, JUTIAPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2201-1737-42	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: sustitucion de laminas



Foto 2: sustitucion de laminas y mantenimiento de estructura



Foto 3: Sustitucion de porton



Foto 4: mejoramiento de piso de concreto en area a trabajar



Foto 5: sustitucion de piso de concreto en area determinada con junta de dilatacion





Foto 6: mejoramiento de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizarlas en el total de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la  ALDEA CERRO GORDO, JUTIAPA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 