

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA, CANTÓN ANIMAS LOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2315-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 3: INSTALACIÓN DE TECHO, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, INSTALACIÓN DE PILA, MEJORAMIENTO DE PARED Y COLUMNAS, INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO E



Foto 4: INSTALACIÓN DE TECHO, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, INSTALACIÓN DE PILA, MEJORAMIENTO DE PARED Y COLUMNAS, INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO E



Foto 5: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felipe Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, CANTÓN ANIMAS LOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2315-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 8: REPARACIÓN Y PINTURA GENERAL EN PORTÓN METALICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS




Foto 10: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Felipe Garcia 
Firma y sello del Presidente de la O.P.

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público