

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, CANTÓN ANIMAS LOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2315-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA




Foto 3: INSTALACIÓN DE TECHO, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, INSTALACIÓN DE PILA, MEJORAMIENTO DE PARED, INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN ELECTRICA EN AREA DE COCINA




Foto 4: INSTALACIÓN DE TECHO, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, INSTALACIÓN DE PILA, MEJORAMIENTO DE PARED, INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN ELECTRICA EN AREA DE COCINA



Foto 5: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felipe Garcia
Firma y sello del Presidente del COP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, CANTÓN ANIMAS LOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2315-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 8: REPARACIÓN Y PINTURA GENERAL EN PORTÓN METALICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Felipe Garcia 
Firma y sello del Presidente de la OMT

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público