

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, CANTÓN ANIMAS LOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2315-43	FECHA:	31/08/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 3: INSTALACIÓN DE TECHO, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, INSTALACIÓN DE PILA, MEJORAMIENTO DE PARED, INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ÁREA DE COCINA



Foto 4: INSTALACIÓN DE TECHO, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, INSTALACIÓN DE PILA, MEJORAMIENTO DE PARED, INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ÁREA DE COCINA



Foto 5: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felipe Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPE
Asociación de Telesecundaria

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DE TELESECUNDARIA, CANTÓN ANIMAS LOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2315-43	FECHA:	31/08/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 8: REPARACIÓN Y PINTURA GENERAL EN PORTÓN METALICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS



Foto 10:




Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Felipe Garcia</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF Comités Educativos</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--