



Ministerio de Educación
CORPORACIÓN VINCULADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Canton Amayo Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2477-43	FECHA:	23/02/2024



MODULO I: MEJORAMIENTO EN COCINA



MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SANITARIOS




MODULO I: MEJORAMIENTO EN COCINA



MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SANITARIOS



MODULO 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



MODULO 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Marina Ramirez y R



[Handwritten signature]

