



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | JUTIAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN LAGUNILLA, JUTIAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-01-2541-45 | FECHA: | 5/06/2024 |



Foto 1: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, MANTENIMIENTO DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, MANTENIMIENTO DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN TECHO CON ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN PATIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA TROQUELADA, SUSTITUCIÓN DE BAÑOS Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA TROQUELADA, SUSTITUCIÓN DE BAÑOS Y SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO , CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) EN PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

