



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Animas, Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 01 2591 42	FECHA:	3/6/2024



Foto 1: Existe un muro de mampostería sin terminar a un costado del establecimiento.



Foto 2: Se contemplo la continuación del muro de mampostería perimetral a un costado del Centro Educativo como parte del remozamiento que se hará en el establecimiento.



Foto 3: Mejoramiento de muro con 2 hiladas de block y tubo a un costado del Centro Educativo.



Foto 4: Mejoramiento de muro con maya a un costado del Centro Educativo, con tubo en la parte alta de la maya.



Foto 5: Continuación de aula para parvulos.



Foto 6: Continuidad de torta del area de enfrente de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

