



Ministerio de Educación
COLOMBIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN, ALDEA ACEQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-02-0003-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: REPARACION DE PISO



Foto 2: REPARACION DE PISO



Foto 3: REPARACION DE PISO



Foto 4: REPARACION DE PISO



Foto 5: REPARACION DE COCINA



Foto 6: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIA LOPEZ
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN, ALDEA ACEQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-02-0003-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: REPARACION DE PILA



Foto 2: REPARACION DE MUROS DE CONTENCIÓN




Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 6: CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN, ALDEA ACEQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-02-0003-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: PUERTAS DE METAL




Foto 3: REPARACION DE MURO



Foto 4: REPARACION DE BALCONES



Foto 5: REPARACION DE PORTON



Foto 6: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

