



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Quintana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0003-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Paredes de cocina con grietas, se mejora y ampliará el area de cocina.



Foto 2: Techo de cocina con madera en mal esta, se sustituirá por estructura metalica y lamina calibre 26.



Foto 3: Puertas de cocina provincial de madera y lamina, se sustituirá con puertas de metal.



Foto 4: Area de cocina con madera y sin sistema de drenaje que conecte con la fosa.



Foto 5: Baños con paredes de lamina, uno sin puertas, se mejorarán con paredes de block y puertas de metal.



Foto 6: Area de cocina sin ventanas, se ampliará la cocina y mejorará ubicando una venta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Yulisa Garcia Barrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

