



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cuesta del Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0020-45	FECHA:	12/11/2024



Levantado de Muro Colocación de Tubo en la Parte de la Terraza del Establecimiento



Aplicación de Impermibilizante en la parte de la Terraza del Establecimiento



Continuación de Muro Perimetral del Establecimiento



Colocación de Tubos en Muro Perimetral



Continuación de Cambio de Paletas de Vidrio en las Ventanas



Cubierta de Lamina con Estructura Metalica en la Parte del Salon del Establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

