



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cuesta del Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0020-45	FECHA:	18/11/2024




Colocacion de Salidas de Agua en Muro Perimetral del Establecimiento



Colocación de Cubierta de Lamina con Estructura Metalica en el Segundo Nivel del Establecimiento



Levantado de Muro de Block y Colocación de Electromalla y tubo en muro Perimetral



Circulado de Block y Colocación de Electromalla y tubo en la Parte de la Terraza del Establecimiento



Finalizacion de la Aplicación del Impermiabilizante en la Parte de la Terraza del Establecimiento



Sustitución de Paletas de Vidrio en las Ventanas de Alumno del Establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

