



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Barreal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0021-46	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Reforzamiento de pared lateral lado oeste de Cocina con columnas




Foto 2: Formaleta de Viga para soporte de techo de cocina



Foto 3: Formaleta de Viga para soporte de techo de cocina



Foto 4: Preparación y nivelación de costanera para piso de entretecho almacén de cocina



Foto 5: Demontaje de techo superior de cocina



Foto 6: Elevación de pared lado sur de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Manual de Operación.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

