

**MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON INGRESOS PROPIOS DE OPERACIÓN ESCUELA A TRAVÉS DE OPF**

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EL BARRIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0159-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/7/2024



LOSA NECESITA MANTENIMIENTO LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION



LOSA NECESITA MANTENIMIENTO LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION



NECESIDAD DE REPELLO EN LOSA PARTE INTERNA DE AULAS Y CORREDOR, DESPRENDIMIENTO DE REPELLO POR FILTRACION DE AGUA.



NECESIDAD DE REPELLO EN LOSA PARTE INTERNA DE AULAS Y CORREDOR, DESPRENDIMIENTO DE REPELLO POR FILTRACION DE AGUA.



DESPRENDIMIENTO DE REPELLO DE PARTE INTERIOR DE AULAS A CAUSA DE FILTRACION.



DESPRENDIMIENTO DE REPELLO DE PARTE INTERIOR DE CORREDOR A CAUSA DE FILTRACION.

Firma y sello del Presidente de la  

**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional  
  
**Ing. Eduardo Alejandro Guadalupe Contreras**  
 Comité de Infraestructura Escolar  
 DE EDUCACIÓN - JUTIAPA