

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Magueyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0162-43	FECHA:	23/07/2024




Foto1: Remozamiento del area del escenario



Foto 2: Quitararon los canales para el remozamiento del mismo.



Foto 3: Ampliación y remozamiento de los baños



Foto: 4 Reparación del portón posterior del establecimiento.



Foto 5 : Colocación del Tubo galvanizado para la reparación de la malla.



Foto 6: Reparación del sistema electrico en el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Yohana Andrade Lima

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Magueyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0162-43	FECHA:	23/07/2024




Foto1: Remozamiento del area del escenario



Foto 2: Quitararon los canales para el remozamiento del mismo



Foto 3: Ampliación y remozamiento de los baños



Foto 4: Ventana en mal estado se sustituirá para mayor seguridad de la bodega



Foto 5 : Colocacion del Tubo galvanizado para la reparacion de la malla.



Foto 6: Reparacion del sistema electrico en el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Johana Andrade Lima
Consejo de Padres de Familia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

