



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Lajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0163-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Instalación eléctrica en mal estado.



Foto 2: Cocina no posee ventanas



Foto 3: El establecimiento no cuenta con cocina, actualmente se utiliza un aula.



Foto 4: Techo de cocina en mal estado, en época de lluvias se filtra mucha agua, causando inundaciones y dañando mobiliario.



Foto 5: instalación eléctrica en condiciones no adecuadas



Foto 6: Área de cocina se mejorará con una pared de blok y losa fundida con columnas, se instalara un tinaco, se repellarán y pintarán las paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Disma Guerra Duque

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

