

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOCOTE DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0175-43	FECHA:	4/06/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL DESPLOMADO, SE DEMOLERA Y SE REPARARA EL CIMIENTO, POSTERIOR A ESO SE COLOCARA MURO PREFABRICADO TIPO LADRIBARDA



Foto 2: MURO PERIMETRAL DESPLOMADO, SE DEMOLERA Y SE REPARARA EL CIMIENTO, POSTERIOR A ESO SE COLOCARA MURO PREFABRICADO TIPO LADRIBARDA



Foto 3: EL AREA DE COCINA YA QUEDA EN UN AREA MUY PEQUEÑA DEBIDO A LA CANTIDAD Y PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE REALIZA



Foto 4: DEBIDO A QUE EL AREA INTERIOR NO DA EL TAMAÑO REQUERIDO, SE TIENE LA NECESIDAD DE USAR EL EXTERIOR EN UN AREA POCO HIGIENICA Y SIN LA COMODIDAD NECESARIA




Foto 5: AREA QUE SE USA COMO AULA, SE CIRCULARA Y CERRARA EL ESPACIO PARA QUE LOS ALUMNOS QUEDEN RESGUARDADOS DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO



Foto 6: AREA QUE SE USA COMO AULA, SE CIRCULARA Y CERRARA EL ESPACIO PARA QUE LOS ALUMNOS QUEDEN RESGUARDADOS DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a colocar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la
COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

