



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montañita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0176-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Muro Perimetral en mal estado.




Foto 2: Portón principal necesita mantenimiento.




Foto 3: Baños en mal estado, se presenta separacion en las paredes por falta de columnas.



Foto 4: Servicios sanitarios en mal estado



Foto 5: falta de drenaje que conecte con la fosa



Foto 6: Muro Perimetral en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

