



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0178-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Puerta de cocina de madera y lamina se sustituirá por puerta de metal.



Foto 2: Muro perimetral en mal estado.




Foto 3: exterior de cocina sin pavimento lo que dificulta el ingreso en época de lluvia




Foto 4: Muro perimetral en mal estado.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noemy Interiano Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

