



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0182-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Levantado de paredes en el muro perimetral y remozamiento de portón y puerta de ingreso.



Foto 2: Mejoramiento de paredes, techo, puertas y construcción de banqueta en área de sanitarios.



Foto 3: Remozamiento de cocina con levantado de paredes, techo y construcción de desayunador y banqueta.



Foto 4: Remozamiento de poyetón y hornillas en área de cocina.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

