

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0186-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Servicios Sanitarios en mal estado, se sustituirá por sanitarios lavables.



Foto 2: Área de servicios Sanitarios en Mal Estado, se ampliará el techo para evitar humedad.



Foto 3: Área de sanitarios, se ampliará, y se colocarán lavamanos para sustituir pila en mal estado.



Foto 4: Servicios Sanitarios en mal estado.



Foto 5: Ingreso a aulas en mal estado.



Foto 6: Banqueta del establecimiento en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Silvia Arly Pimentel Guion</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---



Consejo de Padres de Familia  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Aldea Santa Rosa