

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0187-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Sistema eléctrico del establecimiento deficiente, de cable sólido, expuesto, y conexiones provisionales.



Foto 2: sistema eléctrico con cable paralelo, no recomendado para uso de un circuito eléctrico.



Foto 3: Malla en mal estado, se necesita sustituir por muro de block para mayor seguridad del establecimiento.



Foto 4: Malla en mal estado, se necesita sustituir por muro de block para mayor seguridad del establecimiento.



Foto 5: Cocina del establecimiento, se mejorara colocando una area de trabajo con azulejo, para mayor higiene en la preparacion de alimentos.




Foto 6: Cocina del establecimiento, se mejorara colocando una area de trabajo con azulejo, para mayor higiene en la preparacion de alimentos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcel Alonzo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público