

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jutiapa | MUNICIPIO: | Santa Catarina Mita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Buena vista |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-03-0187-43 | FECHA: | 27/11/2024 |




Foto1: Mejoramiento del sistema electrico.



Foto 2: Mejoramiento de porton.



Foto 3: Mejoramiento muro de block para mayor seguridad del establecimiento.



Foto 4: Mejoramiento muro de block para mayor seguridad del establecimiento.



Foto 5: Cocina del establecimiento, se mejorara colocando una area de trabajo con azulejo, para mayor higiene en la preparacion de alimentos.



Foto 6: Cocina del establecimiento, se mejorara colocando una area de trabajo con azulejo, para mayor higiene en la preparacion de alimentos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcel Alonzo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

