



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Santa Catarina Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suchitan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-03-0191-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Bodega de cocina sin techo y sin repello, se cubrirá con terraza para mayor seguridad y se instalará un tinaco para garantizar el servicio de agua



Foto 2: Área de cocina sin piso, muros no alcanzan el techo, sin repello en paredes



Foto 3: Puertas en mal estado, se unirán ambos espacios y se colocará una puerta más amplia



Foto 4: Ventana en mal estado se sustituirá para mayor seguridad de la bodega



Foto 5: Muro que se levantará para mayor seguridad, porque no alcanza la altura del techo y la pared no tiene repello.



Foto 6: Área que se cubrirá con terraza para mayor seguridad y se instalará un tinaco para garantizar el servicio de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Rosa Odili Najera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

