

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Estación Papalhuapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 04 - 0021 - 43	FECHA:	22/02/2024




Foto1: Puertas en mal estado



Foto 2: Ventanas con inconvenientes para abrir y cerrar.



Foto 3: Grifos y mangueras en mal estado.



Foto 4: Pintura de paredes interiores y exteriores




Foto 5: Cerco de alambre de pua en mal estado



Foto 6: Cocina en mal estado,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

