



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOBO, CASERÍO EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0199-43	FECHA:	17/10/2024.



Foto 1: Muro Perimetral en mal Estado



Foto 2: Baños en mal estado



Foto 3: Portón Principal en mal estado



Foto 4: Pila de concreto en mal estado




Foto 5: Cocina en mal estado, Reparación de Polletón y plancha.



Foto 6: Reparación de puerta de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos ortega

Firma y sello del Presidente de la OPF



Magaly

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOBO, CASERÍO EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0199-43	FECHA:	17/10/2024.



Foto1: Ventanas y Balcones



Foto 2: Sustitución de Inodoros, se encuentran en mal estado.



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos ortega

Firma y sello del Presidente de la OPF



Magaly

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

