



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Gordo, cantón Lagunilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0200-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Remodelación de torta de cemento, se cambiara por piso cerámico



Foto 2: Aula, sin repello en paredes, seran reforzadas debido a las grietas



Foto 3: Baño en mal estado y circulado de lamina, cambio de sanitario, se forzara con pared de block y techo de terraza para colocar un tinaco, piso cerámico



Foto 4: Puerta en mal estado, se sustituirá por más seguridad



Foto 5: Remodelación de Aula, repello, sustitución de pared de block, piso cerámico, reparación del techo de lamina, puerta nueva y ventanas, para mejor ventilación




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

