



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0201-43	FECHA:	4/06/2024



Foto1: Cambio de cubierta de lamina, en mal estado



Foto 2: sustitucion torta de concreto, a piso ceramico se encuentra gretado



Foto 3: reparacion de muro perimetral, se encuentra deteriorado



Foto 4: remozamiento de sanitarios, solo contamos con uno para el servicio y se colocara un tinaco para guardar agua.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. Maritza Ochoa Mejía
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

