



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0211-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Puertas de los baños en mal estado



Foto 2: Inodoros en mal estado



Foto 3: Torta de cemento del patio en mal estado.



Foto 4: Gradas de ingreso en mal estado.



Foto 5: Banqueta en mal estado.



Foto 6: Baños en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Elizabeth Martinez
ELIZABETH VICENTA MARTINEZ S
Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LLANO GRANDE

Nancy Lizbeth Sandoval Garcia
NANCY LIZBETH SANDOVAL GARCIA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
AGUA BLANCA
JUTIAPA