



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0212-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Techo de aula 1 deteriorado para Sustitución de techo de Madera a metal.



Foto 2: Techo de aula 1 madera y duralita en mal estado para Sustitución de techo de Madera a metal.



Foto 3: Techo de aula 02 estructura y duralita en mal estado para Sustitución de techo de metal a metal.



Foto 4: Techo de aula 02 estructura y duralita en mal estado para Sustitución de techo de metal a metal.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

