



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O N T R O L A D O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano de Santiago, Cantón Lagunilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0215-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Piso de torta de concreto se encuentra en mal estado, agrietado y se esta levantando, se sustituirá




Foto 2: Paredes con la pintura en mal estado, se pintarán las paredes del lado exterior e interior



Foto 3: Inodoros en mal estado, se sustituirán los 3 inodoros, se pintaran las paredes y se les instalará cerámico y azulejo



Foto 4: Piso en mal estado, esta todo rajado y hay una parte que es de torta de concreto, se le instalará cerámico a 3 aulas y corredor



Foto 5: Parte de enfrente de la escuela y del muro perimetral en mal estado, se reparará de block con tubo hg y malla galvanizada y se pintaran las paredes



Foto 6: Muro perimetral alrededor de la escuela en mal estado, se reparará el muro de block con tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jairo Catza
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

