

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tecuciate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0217-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Fundición de plancha de concreto de patio



Foto 2: Instalación de portón de metal



Foto 3: Instalación de soporte de metal y lámina a galera de sanitarios



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puertas, aplicación de pintura, sujeciones y cambio de chapas



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Sustitución de balcones, ventanas y vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Rosade Jesus Alarcón Guerra
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Agua Blanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tecuciate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0217-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7: Sustitución e instalación de piso cerámico



Foto 8: Sustitución de lámina por lámina troquelada, Aluzinc




Foto 9: Aplicación de pintura en muros interiores




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

Rosade Jesús Alarcón Guerra
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público