



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	AguaBlanca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0592-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Muro perimetral, se encuentra en malas condiciones, dejando expuesta la seguridad de los niños.



Foto 2: Area de corredores y aulas sin piso, y el concreto ya se encuentra con grietas.



Foto 3: Pintura de interiores y exteriores se encuentran deteriorandose.



Foto 4: Area de cocina en mal estado, no funciona plancha, chimenea, necesita sustitucion para garantizar una mejor coccion de alimentos




Foto 5: Techo y puertas de baños necesitan reparacion.



Foto 6: galera en mal estado, siendo un riesgo para estudiantes y docentes de la escuela.lamina picada y bases podridas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia monsoy

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

