

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA GERTRUDIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-1904-45	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Construcción de muro perimetral



Foto 2: Reparación de techo.



Foto 3: Reparación servicios sanitarios



Foto 4: Construcción de cocina



Foto 5: Construcción de bodega




Foto 6: Construcción de losa o torta de cemento patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	AGUA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA GERTRUDIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-1904-45	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Construcción de muro perimetral



Foto 2: Reparación de techo.



Foto 3: Reparación servicios sanitarios



Foto 4: Construcción de cocina



Foto 5: Construcción de bodega





Foto 6: Construcción de losa o torta de cemento patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

