



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	"NUFED No. 621"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Izote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0001-45	FECHA:	23 DE ENERO DE 2024



Foto 1: cambio de techo, completar pared, piso.



Foto 2: Reparar muro perimetral.




Foto 3: cambiar o reparar balcones.



Foto 4: cambiar inodoros, techo, lavamanos.



Foto 5: cambiar puertas.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Olivero Martínez
Firma y sello del Presidente de la



J. MENDE
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

