



SITUACI6N DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunci6n Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea "Las Moritas"	DIRECCI6N DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea "Las Moritas"
C6DIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22050247-43 / 22052470-42	FECHA:	14/10/2024



REPARACION DE BODEGA



REPARACION DE COCINA



REPARACION DE AULA

REPARACION DE PILA Y TORTA DE CEMENTO

Foto 5:

Foto 6:

Observaci6n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el n6mero de fotos.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la ODPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P6blico

