



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Valle Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2205-0249-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Lámina en mal estado, se sustituirá



Foto 2: Lámina en mal estado, se sustituirá




Foto 3: Puerta en mal estado, se sustituirá



Foto 4: Piso en mal estado



Foto 5: Piso en mal estado



Foto 6: Servicios Sanitarios en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aima Barrientos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jelgasparinos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Valle Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valle Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2205-0249-43	FECHA:	7/10/2024



Foto1: Servicios Sanitarios en mal estado




Foto 2: Porton en mal estado, se le dará mantenimiento




Foto 2: Porton en mal estado, se le dará mantenimiento




Foto 4: Muro perimetral en mal estado



Foto 4: Muro perimetral en mal estado



Foto 6: Sistema electrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Basientos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jelgaspar...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

